

Allrad-Elektroantrieb im Maßstab

Erfolg hat einen Namen: LAZER. In zahllosen nationalen und internationalen Wettbewerben hat der LAZER bereits seine Qualitäten hinreichend unter Beweis gestellt. Für den engagierten Fahrer haben wir mit diesem Bausatz das Top-Modell auf den Markt gebracht: Ein tiefer Griff in die Tuning-Kiste machte aus dem bisherigen LAZER den nun vor Ihnen liegenden ZX-RR.

Das stabile und steife GFK-Chassis mit dem bewährten Antrieb ist bereits bekannt. Der Zahnriemen wirkt auf die zwei Kugeldifferentiale und über den Freilauf zur Vorderachse. Die Rutschkupplung wurde überarbeitet. Ein Zahnradwechsel ist ohne Demontage der Kupplung möglich. Die neuen Stoßdämpfer der Ultra-Serie sind im Ansprechverhalten das Beste, was der Markt zu bieten hat. Zur Abrundung des Modells steht es auf der neuen Generation High-Traction Reifen. Die Aerodynamik besorgt der ebenfalls neue, einteilige Spoiler aus Nylon, die Bodenwanne aus Lexan und die gelungene Karosserie. Von gesenkten Schrauben und Kugellagern reden wir schon nicht mehr - alles serienmäßig. Was Sie noch brauchen ist ein guter Motor, Fahrtenregler, Akkus, Ihre R/C-Anlage und viele, viele Gegner.

Fahrzeug Daten Modell

Länge: 360 mm 240 mm Breite: 130 mm Höhe: Bodenfreiheit: 30 mm Spurweite V/H: 202/201 mm Radstand: 276 mm V88x30/H88x41 mm Reifen: Gewicht: ca.1600g Übersetzung: 10,06:1 Motor:\* 540er Typen RC-Anlage\*: 2 Funktionen \*=nicht im Bausatz enthalten

# UANLEITUNG

#### **Wichtiger Hinweis:**

Bitte bewahren Sie diese Dokumentation für Ersatz- oder Tuningteilbestellung auf.

## 1. Inhaltsverzeichnis

- 1. Inhaltsverzeichnis
- 2. Das notwendige Zubehör und die R/C-Anlage
- 3. Das notwendige Werkzeug
- 4. So funktioniert die Bauanleitung
- 5. Das Modell wird gebaut
- 6. Überprüfen Sie das Modell
- 7. Der Motor
- 8. Der Betrieb des Motors
- 9. Auf die Wartung kommt es an
- 10. Lösungen zu Problemen
- 11. Fahrhinweise
- 12. Anmerkungen zur Sicherheit
- 13. Teilezeichnungen
- 14. Ersatzteilverzeichnis
- 15. Tuningteile

## 2. Das notwendige Zubehör und die R/C-Anlage

Tuningmotor Le Precision, rot/gold (Kyosho Nr. 2481/2483), Le Mans Super Speed (Kyosho Nr. 70321)



NiCad Zellen Sanvo 1700 N-SCRC (mih Nr. 181-4006) oder NiCad Zellen Sanyo 1300

KR (mih Nr. 181-5650)



Charge-A-Matic HITEC CG-315 Delta-Peak Mosfet mit Timer (mih Nr. 070-



HITEC Delta-Peak Mosfet mit Kapazitätstester (mih Nr. 070-0320) oder

HITEC Delta-Peak Mosfet mit Kapazitätstester und Entlader (mih Nr. 070-0325)








KYOSHO Polyca Farben Lexan Karosserien (KYOSHO Nr. 2230)

Zierband Micron Line (KYOSHO Nr. 1841-43)

Maskierfolie (KYOSHO Nr. 1947)

2-Kanal Fernlenkanlage HITEC Challenger 250 (mih Nr. 070-0250), Challenger 260 (mih Nr. 070-0260) oder RANGER II (mih Nr. 070-2027) mit 2 Servos HITEC HS-300.



Beachten Sie beim Kauf das Frequenzband und die Kanalbelegung der Anlage.

Frequenz	27 MHZ	35 MHZ	40	MHZ
Kanal	4-30	61-191	50-53	54-92
Flugmodelle	√	✓	<b>√</b>	
Schiffsmodelle	√		<b>√</b>	<b>√</b>
Automodelle	✓		<b>√</b>	<b>√</b>

## 3. Das notwendige Werkzeug

(Teilweise im Bausatz enthalten)



Inbusschlüssel



Spezial Modellbaufett (KYOSHO Nr. 1879)



Schraubensicherungslack (KYOSHO Nr. 1878)



Reibahle (KYOSHO Nr. 80311)



Seitenschneider





Lexan-Schere (KYOSHO Nr. 1829)



Kreuzschlitzschraubendreher





Schleifer (KYOSHO Nr. 1829)





Verschiedene Pinsel




Sechskantschlüssel (KYOSHO Nr. 1943)

## 4. So funktioniert die Bauanleitung

Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Lesen Sie bitte zunächst diese Anleitung vollständig durch. Sie verschaffen sich so einen Überblick über den Ablauf und werden sich später leichter zurechtfinden.
- Prüfen Sie bitte vor dem Zusammenbau anhand der Teileliste, ob alle Teile vollständig vorhanden sind. Sollter Teile fehlen oder schadhaft sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.
- Einige Teile und Baugruppen sind bereits vormontiert. Bitte überprüfen Sie auch diese Komponenten auf korrekte Funktion.



Zur Kennzeichnung sich wiederholender Anweisungen gibt es folgende Zeichen:



Dieses Zeichen benennt den Beutel, der die benötigten Teile enthält.



Achtung, bitte besonders beachten!



Wiederholen Sie den Vorgang sooft wie angegeben.



Setzen Sie die Kugel in die größere Öffnung der Kugelpfanne ein.



Die gekennzeichneten Teile sind nicht im Bausatz enthalten.



Schneiden Sie überschüssiges Material ab.



Beachten Sie den notwendigen Abstand.



Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite.



Bestreichen Sie das Gewinde mit Seife, die Schraube läßt sich leichter einsetzen.



Die Darstellung ist im Maßstab 1:1.



Verwenden Sie das beigefügte Kugellager.



Bringen Sie einen Tropfen Oel auf.



Das an der Schraube befestigte Teil muß sich frei bewegen können.




Achtung, wichtiger Zusatzhinweis!

#### Verwendete Schraubentypen:



Normale Schrauben und Muttern mit metrischem Feingewinde z.B. M3x25 mm





Treibschrauben mit grobem Gewinde z.B. Senk- oder Rundkopfschraube 3x12 mm



Metrische Gewindestifte ohne Kopf mit Innensechskant z.B. M3x5 mm Gewindestift



Schrauben mit Rund- und Linsenköpfen (LK)





Schrauben mit Senkköpfen (SK)



Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant (IB)



Treibschrauben schneiden sich ihren Gewindegang im Material selbst. Ziehen Sie diese Schrauben nicht zu stark an.






In dieser Anleitung finden Sie Hinweise zum Einbau der Komponenten Ihrer R/C-Anlage. Details zur Funktion entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer R/C-Anlage.



## Fernsteueranlagen





- CHALLENGER 250	2-Kanal	27 MHZ	AM	070-0250
- FOCUS 4	4-Kanal	40 MHZ	AM	070-4002
	dto.	40 MHZ	FM	070-4001
	dto.	35 MHZ	FM	070-4000
- FOCUS 5	5-Kanal	35 MHZ	FM	070-5000
- FOCUS 6	6-Kanal	40 MHZ	FM	070-6001
	dto.	35 MHZ	FM	070-6000
- PRISM 7	7-Kanal	40 MHZ	FM	070-7001
	dto.	35 MHZ	FM	070-7000
- CHALLENGER 260	2-Kanal	27 MHZ	AM	070-0260

## Servos







- HS-80 Micro 070-080 - HS-81 Micro 070-081 - HS-300 Standard 070-300 - HS-700 Quarter 070-700 - HS-100 Mini 070-100 - HS-101 Mini 070-101 - HS-422 Standard II 070-422 070-705 - HS-705 Quarter

- HS-422F Fast 070-42F - HS-605BB Kugelgel. 070-605



NiCad Zelle Sanyo - 1700 N-SCRC 181-5006

- 1300 KR 181-5650 - elektronischer Fahrtenregler SP-520 140 A BEC 070-520

- Ladegerät HITEC Charge-A-Matic Delta Peak Mosfet 12 V 070-0315


- TrinityEX Motor, kugelgelagert

- 16 Turns 2-fach 190-0216 - 17 Turns 3-fach 190-3317

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren mih Produkten und dem mih Haupkatalog mit den technischen Daten.

5. Das Modell wird gebaut

Nur dem EXCLUSIV Modell von KYOSHO Deutschland liegt ein kompletter Satz Kugellager bei. Verwenden Sie vorzugsweise die Kugellager bei der Montage. Zerlegen Sie ggf. bereits vorgefertigte Komponenten und tauschen Sie die eingebauten Gleitlager gegen Kugellager aus.



22 mm

28,5 mm

(22)

Kugel, silber

Kugel, schw.

Kugel, schwarz

Kugel, schwarz

Der Absatz markiert das Linksgewinde.

Stangen den Absatz auf der linken Seite haben. Bei späteren Justierungen

Beachten Sie, daß alle eingebauten

haben Sie dann lediglich eine

Drehrichtung an allen Stangen.


(186)


R/L Stange 3x32 mm

R/L Stange 3x50 mm

ALLENGERINGER

R/L Stange 3x40 mm (23)





Rejustieren Sie wie nebenstehend beschrieben

Drehen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher nach rechts: Das Differential wird fester.

Fehler 2


Drehen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher nach links. Das Differential entspannt sich.


Ein zu festes Differential (Fehler 1 zerstört die Andruckscheiben und Kugel, wird zu heiß und kostet unnötige Kraft.


Ein zu lockeres Differential (Fehler 2 hat eine geringe Kraftübertragung.


Die richtige Einstellung ist erreicht, wenn bei fixierten Gelenken das Differential sich gerade eben nicht mehr drehen läßt.


(Fehler













5. 10 Das vordere Differential




Einbau des Antriebes



























addition (1)	
E-Ring E2,5 (6)	2x






| |

M3x12 mm SK Schraube





# Die Motorkabel








## Der Einbau des Motors















3x10 mm SK Treibschr. 1x


M3x6 mm SK Schraube 1x


M2,6x12 mm SK Schr.


M2,6 mm Mutter 2x





1x

















Karosserie

Lassen Sie die Schutzfolie auf der Karosserie, sie wird erst kurz vor dem Aufbringen der Aufklebern entfernt.




11

#### Die Vorbereitung

Lexankarosserien sind für den Modellbau wegen des geringen Gewichts und der hohen Detailtreue besonders geeignet. Da sie von innen lackiert werden, erzielen Sie glänzende Ergebnisse selbst mit einfachen Methoden.

- Waschen Sie die Karosserie gründlich mit mildem Haushaltsreiniger und entfernen Sie Schmutz und Oel- oder Fettreste.
- Trocknen Sie anschließend mit einem fusselfreien Tuch.
- Durch einen Naßschliff mit 400er Schleifpapier erreichen Sie optimale Verhältnisse für den anschließenden Anstrich.
- Wenn Sie eine mehrfarbige Lackierung wünschen, bringen Sie Maskierstreifen auf. Dafür eignet sich KYOSHO Micron Line Zierband, Best. Nr. 1841-1843. Die dunklen Farben werden zuerst aufgebracht.



## Die Lackierung

Lexan-Karosserien müssen mit speziellen Farben behandelt werden. Verschiedene Produkte haften u.U. nicht auf dem glatten Material oder die Lösungs- mittel zerstören das Material.


 Verwenden Sie unsere KYOSHO Polyca Farben, Best. Nr. 2230, speziell für Lexankarosserien. Sie sind wasserlöslich und können mit Pinseln oder Spritzverfahren aufgebracht werden. Die Farben wurden für diesen


Verwendungszweck entwickelt und sind in vielen Farbvarianten bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

 Unseren Farbvorschlag finden Sie auf der Verpackung. Sie 5.33

Die Lackierung

können natürlich auch nach eigenen Vorstellungen vorgehen. Bei mehrfarbigen Lackierungen sollten Sie die dunklen Farben zuerst aufbringen.






# 6. Überprüfen Sie das Modell


6.1 Das Fahrwerk	Sind alle Schrauben festgezogen? Sind die Reifen ordentlich auf den Felgen und gut verklebt? Sind die Radmuttern festgezogen? Sind die Stoßdämpfer dicht? Sind die Dämpfer je Achse gleich lang? Sind die Dämpfer so festgeschraubt, daß die Buchsen nicht gequetscht werden? Zeigen die Stoßdämfer Wirkung? Sind die zu fettenden Teile mit Fett versorgt? Ist Schraubensicherungslack auf die notwendigen Verbindungen aufgebracht? Laufen die Kardanwellen, Antriebs- oder Halbwellen frei und ohne Beeinträchtigung? Sind die Spurstangen richtig in den Gelenken? Sind Spur, Sturz und Nachlauf richtig eingestellt? Zeigt der Servo-Saver Funktion? Sind die Karosseriehalter in der richtigen Höhe festgeschraubt?
6.2 Der Motor	Sind die Kabel zum Motor sicher verbunden? Werden die Kabel nicht gequetscht? Sind die Kabel fest am Fahrtenregler? Ist der Akku ordentlich befestigt? Ist das Ritzel sicher auf dem Motor festgeschraubt? Läuft Ritzel im richtigen Abstand zum Antriebszahnrad? Kann genügend Kühlluft an den Motor? Kommen keine Kabel an den Motor oder in bewegte Teile?
6.3 Die RC-Anlage	Ist die RC-Anlage richtig verkabelt? Drehen die Servos in die richtige Richtung? Ist die Kanalbelegung richtig? Behindern die Kabel andere Komponenten? Ist die Antenne richtig montiert? Ist der Schalter richtig befestigt und verbunden? Ist der Empfänger gesichert gegen Stöße und Nässe? Sind die Akkus geladen?


11




### 7.2 Das Funktionsprinzip


- Der Kollektor erhält über die Kohlen Strom.
- Mit den Wicklungen des Ankers wird ein Magnetfeld aufgebaut.
- Wegen der unterschiedlichen Polarität zum Permanentmagneten wird der Anker angezogen.
- Der Motor beginnt zu drehen.
- Die Drehbewegung lenkt die Kohlen an ein weiteres Feld am Kollektor.
- Durch die Umpolung entsteht eine Magnetfeld mit gleicher Polung zum Permanentmagneten.
- Die gleichen Pole stoßen sich ab.
- Der Motor dreht weiter.
- Das nächste Segment des Ankers hat nun eine unterschiedliche Polung zum Permanentmagneten.
- Erneut wird der Anker angezogen.
- Es entsteht eine kontinuierliche Drehbewegung.







- Timing bezeichnet die Veränderung der Stellung der Kohlen zum Magnetfeld des Motors. 0° Timing ist genau die Mittelstellung der Kohlen zum Magnetfeld. Das Timing wird durch Drehung der Lagerplatte gegen die Motordrehrichtung eingestellt.
- Bei 0° Timing hat der Motor das größte Drehmoment und den geringsten Stromverbrauch.
- Bei 6° Timing erreicht der Motor die höchste Drehzahl, verbraucht jedoch am meisten Strom.
- Mehr als 6° Timing bringt keinerlei Vorteile.



## 8. Der Betrieb des Motors

#### 8.1 Einlaufen

- Lassen Sie den Motor in den ersten 20-30 Minuten langsam laufen. Die Kohlen müssen sich erst einspielen.
- Verwenden Sie für diese Phase vorzugsweise einen Akku mit lediglich 4 Zellen, entsprechend 4,8 V.
- Lassen Sie den Motor nach der ersten Akkuladung ausreichend Zeit zum Abkühlen.
- Prüfen Sie die Anschlußkabel. Zu dünne Kabel werden schnell heiß. Je dicker die Kabel, desto geringer ist der Widerstand.

#### 8.2 Normaler Betrieb -


- Sorgen Sie stets für volle Akkus.
- Betreiben Sie den Motor nur mit der dafür vorgesehenen Spannung.
- Lassen Sie den Motor zwischen den Fahrzyklen Zeit zum Abkühlen.



#### 8.3 Der Akku

Im Modellbau werden hauptsächlich Nickel-Cadmium Akkus verwendet. NiCd Akkus bieten folgende Vorteile:

- NiCd Zellen liefern hohe Ströme bei geringem Spannungsabfall.
- NiCd Zellen haben ein ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis.
- Abmessungen: 43x23 mm (SUB-C); Zellen dieser Größe sind zugelassen für Wettbewerbe.
- Die Zellen sind schnelladefähig.
- Geringer Innenwiderstand
- Opimale Entladecharakteristik, d.h. die Spannung ist nahezu konstant, bis der Akku entladen ist.



Das Diagramm zeigt die Spannungsverluste mit drei verschiedenen Entladeströmen in Abhängigkeit von der Zeit. Gut zu erkennen ist, daß die Spannung jeweils über einen langen Zeitraum konstant ist und erst am Schluß abfällt.

#### 8.4 Das Aufladen der Akkus

Es gibt eine Reihe von Ladeverfahren für Nickel Cadmium Akkus. Wir möchten hier drei Verfahren aufzeigen:

### Langsames Laden:

Der Akku wird mit Normalladestrom geladen. Der Normalladestrom errechnet sich wie folgt:

Die hierbei nötige Ladezeit für völlig entladene Akkus errechnet sich wie folgt:

Für langsames Laden eignet sich das Ladegerät MULTI 6, Best. Nr. 126-0806.

#### Laden nach der Delta Peak Methode:

- Mit zunehmender Ladung, erhöht sich die Spannung des Akkus.

- Ist der Akku völlig geladen, fällt die Spannung geringfügig ab.

- Diesen Spannungsabfall erkennt das Ladegerät und beendet den Ladevorgang.

- Die verwendeten Ladeströme liegen hier zwischen 1,6 und 4,8 A.

Für das Laden nach der Delta Peak Methode eignen sich die Ladegeräte:

Hitec Charge-A-Matic

Best. Nr. 070-0315

Hitec Delta Peak Best, Nr. 070-0320

Hitec Delta Peak mit Kapazitätsmeßeinrichtung

Best. Nr. 070-0325

#### Laden nach der Zeit-Methode:

- Der Akku wird für eine bestimmte Zeit mit einem konstanten Ladestrom geladen.

- Das Ladegerät besitzt eine Zeitschaltuhr, die auf eine bestimmt Zeit eingestellt wird.

- Die Ladezeit für völlig entladene Akkus errechnet sich wie folgt:

Akkukapazität (mAh) x 1,4 Ladestrom (mA) =Ladezeit (h)

Für das Laden nach der Zeit-ethode eignen sich die Ladegeräte:

Hitec 12V Schnellader für 7,2 V Akkus

Best. Nr. 070-0072

Hitec 12V Schnellader für 8,4 V Akkus

Best. Nr. 070-0084



Laden Sie Akkus nur unter ständiger Beobachtung!

## 8.5 Die Überladung von Akkus

- Wird die in Kapitel 8.4 errechnete Ladezeit überschritten, wird der Akku überladen.

- Dies resultiert in starker Erwärmung des Akkus und kann bei starker Überladung zur Explosion der Zellen führen.

- Das Überladen von Akkus beschädigt die Zellen und die Kapazität nimmt stark ab.

- Wurde ein Akku versehentlich überladen, lassen Sie den Akku langsam abkühlen.

- Entladen Sie ihn anschließend und laden ihn erneut mit der korrekten Ladezeit.

### 8.6 Der Memory Effekt

Der Memory Effekt ist prinzipiell auf eine falsche Handhabung des Akkus zurückzuführen.

- Die Akkus werden nicht bis zur Entladeschlußspannung entladen, sondern schon vorher wieder aufgeladen. Wird ein Akku regelmäßig nur zu 50% entladen, so sind immer nur diese 50% des Akkus in Bewegung.
- Ein geladener Akku wird längere Zeit gelagert. Hier kann der Memory Effekt ebenfalls eintreten. Der Akku liefert zwar die normale Spannung, bricht aber unter Last sehr schnell zusammen.

Akkus, die von dem "Memory Effekt" betroffen sind, lassen sich manchmal regenerieren. Ein absolutes Erfolgsrezept gibt es hier leider nicht. Verfahren Sie zum Regenerieren wie folgt:

- Akku entladen, dabei geringfügig unter die Entladeschlußspannung gehen.
- Akku mit einem hohen Ladestrom laden, bis der Akku warm wird.
- Akku mit einem hohen Entladestrom entladen, bis zur Entladeschlußspannung
- Akku laden und mit einem Kapazitätsmeßgerät die Kapazität messen.

Sollte der Akku sich nicht regeneriereb lassen, ist er unbrauchbar und muß fachgerecht entsorgt werden. Der Fachhändler nimmt unbrauchbare Akkus zurück und führt sie dem Recycling zu.



## 9. Auf die Wartung kommt es an

- Säubern Sie Ihr Modell nach jeder Fahrt.
- Entfernen Sie sorgfältig Treibstoff- und Ölreste von der Karosserie, dem Fahrgestell und den Reifen.
- Entfernen Sie nach jedem Einsatz Treibstoff aus dem Tank und den Leitungen.
- Entfernen Sie Feuchtigkeit im Fahrzeug.
- Reparieren Sie Schäden durch Sand oder Steine.
- Entfernen Sie die Akkus nach der Fahrt
- Prüfen Sie alle Teile auf Leichtgängigkeit.
- Prüfen Sie alle Schrauben auf festen Sitz.
- Fetten Sie nach, wo es notwendig ist.

- Prüfen Sie Zahnräder und Ritzel auf Verschleiß
- Prüfen Sie die Bremse auf Belagstärke und Funktion.
- Prüfen Sie die Antriebswellen auf Sitz.
- Prüfen Sie die Gelenke der Spurstangen auf korrekten Sitz.
- Wenn Sie Ihr Modell längere Zeit nicht benutzen wollen, entfernen Sie die Akkus. Entlasten Sie die Reifen. Lagern Sie das Fahrzeug an einem trockenen Ort bei normaler Raumtemperatur.

## 10. Lösungen zu Problemen

Das Problem:	Die mögliche Ursache:	Die mögliche Lösung:
- Das Fahrzeug fährt nicht ruhig geradeaus.	- Die Vorderachse hat zuviel Nachspur.	- Verlängern Sie beide Spurstangen.
- Das Fahrzeug geht nur träge in Kurven.	<ul> <li>Die Vorderachse hat zuviel Vorspur.</li> </ul>	- Verkürzen Sie beide Spurstangen.
- Die Lenkung ist nervös.	- Die Lenkung hat zuviel Spiel.	<ul> <li>Prüfen Sie die Gelenke der Lenkung</li> <li>Tauschen Sie ggf. die Kugelpfanner aus.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Querlenker sind ausgeschlagen.</li> </ul>	<ul> <li>Tauschen Sie die Querlenker aus.</li> </ul>
- Die Fahrleistungen nehmen ab.	<ul><li>Die Antriebsgelenke sind verschlissen.</li><li>Der Antrieb wird durch Fremdkörper behindert.</li></ul>	<ul> <li>Erneuern Sie die Knochen und Kardanwellen.</li> <li>Entfernen Sie Schmutz oder Fremdkörper aus dem Fahrzeug.</li> </ul>
- Der Motor dreht hoch aber das Fahrzeug fährt nicht.	<ul> <li>Das Antriebszahnrad ist verschlissen.</li> </ul>	- Tauschen Sie das Antriebszahnrad aus.
- Die Höchstgeschwindigkeit ist für Ihre Zwecke zu gering.	- Die Übersetzung ist zu kurz.	<ul> <li>Verwenden Sie ein Antriebsritzel mi mehr Zähnen.</li> </ul>
- Die Beschleunigung ist für Ihre Zwecke zu gering.	- Die Übersetzung ist zu lang.	<ul> <li>Verwenden Sie ein Antriebsritzel mi weniger Zähnen.</li> </ul>
- Das Fahrzeug springt bei Bodenunebenheiten.	<ul> <li>Die Stoßdämpfer enthalten kein Oel.</li> </ul>	<ul> <li>Prüfen Sie die Dichtungen und fülle Sie Oel nach.</li> </ul>
- Das Fahrzeug setzt häufig mit dem Chassis auf.	- Die Federn sind zu weich.	<ul> <li>Stellen Sie eine h\u00e4rtere Federvorspannung ein.</li> </ul>
<ul> <li>Das Fahrzeug reagiert unkontrolliert.</li> </ul>	<ul> <li>Die Stromversorgung der R/C-Anlage ist erschöpft.</li> <li>Die Steuerverbindung zu den Servos ist unterbrochen.</li> </ul>	<ul><li>Stoppen Sie sofort und laden die Akkus.</li><li>Stoppen Sie sofort und prüfen Sie den richtigen Sitz der Gestänge.</li></ul>

## 11. Fahrhinweise

Der Fahrbahnbelag:

Für Formel 1/Glattbahnrenner:

Für Rally Fahrzeuge:

Für Off-Road Buggies: Für Monster Trucks:

glatter Asphalt, Linoleum Straßen, gute Wege

Sandplätze, Wege, kurzer Rasen Wege, Sandplätze, Rasen


Eine Fahrübung:

Stellen Sie sich mit Hindernissen ein Oval oder eine 8er Strecke zusammen. Fahren Sie gezielt um die Hindernisse und beginnen mit niedriger Geschwindigkeit.




Die Kurven:

Ein heckgetriebenes Fahrzeug neigt in schnellen Kurven zum Übersteuern, das heißt, das Heck bricht aus. Lernen Sie, mit gezieltem Gegensteuern den Zustand zu kontrollieren. Gas und Bremse sind ein weiteres Hilfsmittel.




Der Sprung:

Beachten Sie bei Sprüngen, daß Ihr Fahrzeug mit der Hinterachse wieder landet. Befahren Sie den Sprunghügel immer gerade und vermeiden Sie Lenkbewegungen kurz vor dem Sprung.



Eine typische Strecke:

Eine Typische Off-Road Strecke:




Verein:

Viele Vereine auch in Ihrer Umgebung besitzen eigene Plätze und veranstalten regelmäßig Rennen. Fragen Sie Ihren Fachhändler oder sprechen Sie den Dachverband an:

Deutscher Minicar Club e.V. - Postfach 1265 - 36381 Schlüchtern Telefon: 06661-6688 - Telefax: 06661 6848


## 11.1 Fahrwerkseinstellungen



Zunächst sollten Sie eine Grundeinstellung herbeiführen.


- Ausgefedert sollen beide R\u00e4der im rechten Winkel zur Standfl\u00e4che stehen.
- Sollten Korrekturen notwendig sein, verkürzen oder verlängem Sie die oberen Querlenker bis die Einstellungen stimmen.
- Gehen Sie Rad f


  ür Rad vor.



1


- Heben Sie nun das Fahrzeug vorne in der Mitte an bis die Reifen gerade eben noch die Standfläche berühren.
- Sollte ein Reifen dabei weniger oder mehr Abstand zum Boden haben, sind die Stoßdämpfer unterschiedlich lang.
- Stellen Sie alle Federstopper auf die gleiche Distanz ein und achten Sie auf die gleiche Anzahl der Drehungen beim Festschrauben der Dämpferaugen.
- Gehen Sie hinten auf die gleiche Weise vor.






#### Die Spur:

- Vorspur ergibt ein träges Lenkverhalten und das Fahrzeug neigt zum übersteuern. Verkürzen Sie die Spurstangen beider Seiten.
- Nachspur läßt die Lenkung agiler erscheinen, das Fahrzeug wird leicht untersteuern. Verkürzen Sie dazu die Spurstangen.
- Achten Sie darauf, daß Sie beide Spurstangen in gleichem Maße verkürzen.




- Durch Austausch der Querlenkerhalter B3-B5 an der Hinterachse können Sie die Vorspur von 1,5° auf 3° und 5° verändern.
- Mehr Vorspur verringert das Ausbrechen des Hecks in Kurven.
- Weniger Vorspur bringt ein lebendigeres Lenkverhalten.



#### Der Sturz:

- Negativer Sturz bedeutet im Fahrbetrieb bessere Griffigkeit.
   Verkürzen Sie den oberen Querlenker.
- Positiver Sturz hingegen führt zu übersteuerndem, nervösen Betrieb mit trägen Lenkreaktionen. Verlängern Sie die oberen Querlenker.
- Nehmen Sie die Veränderungen an beiden Rädern auf gleiche Weise vor.



Es kann durchaus sinnvoll sein, den Sturz beim Einfedern zu erhöhen.


- Verlegen Sie dazu die Lagerpunkte der oberen Querlenker.
- Die Darstellung gilt f
   ür Vorderund Hinterachse entsprechend.
- Lagerpunkt A ergibt eine Sturzveränderung im eingefederten Zustand nach A1. Entsprechend B und C.



Durch die Rutschkupplung wird ein Durchdrehen der Antriebsräder vermieden. Da der Motor von Beginn an mit hoher Drehzahl läuft, wird beim Anfahren ein deutlich geringerer Strom entnommen.

#### Als Standdardeinstellung gilt:

- Aus dem Start dreht der Motor hoch und nach ca. einem Meter muß die Kupplung fassen. Die Kupplung faßt, wenn bei unverändertem Vollgas sich die hohe Drehzahl leicht reduziert und das Fahrzeug deutlicher beschleunigt.
- Wenn Sie das Gefühl haben, die Kupplung rutscht permanent, ziehen Sie die Stoppmutter jeweils 1/4 Umdrehung fester.
- Wenn der Motor aus dem Stand nicht hochdreht und die Reifen stark durchdrehen, ist die Kupplung zu fest. Lösen Sie die Stoppmutter jeweils 1/4 Umdrehung.
- Die permanent rutschende Kupplung führt zu unnötigen Kraftverlusten und erzeugt frühzeitigen Verschleiß des Kupplungsbelages. Durch Reibungswärme kann es zur Beschädigung des Getriebegehäuses kommen.



## Die Dampfungseigenschaften:

Das mitgelieferte Spezial-Dämpferöl bietet gute Allround-Eigenschaften.

- Für den differenzierten Einsatz bieten wir Öle mit unterschiedlichen Viskositäten an.
- In Kombination mit den unterschiedlichen Kolben haben Sie ein breites Anpassungsspektrum.

Best. N	lr.:	1	955			1954		19	954	
Dä	mpfung: Oel	sehr hart				mittel	*			sehr weich
Kolben	Sorte	1	2_	3	4	5	6	7	8	9
harter Kolben	$\left\{ \begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{J} \end{bmatrix} \right\}$	500			400			300		
mittlere Kolben	1 1		500			400			300	
weiche Kolben	r 🌯			500			400			300


Das mit \* gekennzeichnete Oel ist im Lieferumfang enthalten.

# 12. Anmerkungen zur Sicherheit

Viele der unten angeführten Sicherheitsratschläge werden Ihnen bekannt vorkommen oder sind eine Selbstverständlichkeit für Sie. Wir möchten Sie dennoch ausdrücklich darauf hinweisen, daß Modelle keine Spielzeuge sind und bei leichtsinnigem Handeln erheblichen Schaden anrichten können. Sie können sich und Ihre Mitbürger dadurch in erhebliche Gefahr bringen! Achten Sie auf absolute Kompatbilität der miteinander eingesetzten Komponenten. Dies gilt insbesondere für das Mischen von Komponenten verschiedener Hersteller bei der Fernlenkanlage!








Wählen Sie für den Betrieb Ihres Modells einen geeigneten Platz. Überfliegen Sie keine Autos oder Zuschauer mit Ihrem Modell.Fliegen Sie nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen. Beachten Sie bei Schiffen die Strömung des Gewässers. Fahren Sie niemals in der Nähe von Schleusen oder Häfen, fahren Sie nicht in Naturschutzgebieten. Gerät Ihr Schiffsmodell außer Kontrolle, schwimmen Sie nicht hinterher! Lassen Sie Ihr Fahrzeugmodell nicht auf öffentlichen Straßen fahren, Sie gefährden sich und den Straßenverkehr! Gefährden Sie niemals mit Ihrem Modell Menschen oder Tiere. Bedenken Sie immer, daß ein Modell auch ohne Ihr Verschulden außer Kontrolle geraten kann!








Treibstoff für Modellmotoren von Kindern fernhalten! DerTreibstoff enthält Methanol und Nitromethan, bei Verschlucken kann dies zu vorübergehender Blindheit und dauerhaften Gesundheitsschäden führen. Wird Treibstoff versehentlich doch verschluckt, suchen Sie sofort einen Arzt auf und nehmen Sie eine Probe von dem Treibstoff mit! Gelangt Treibstoff in die Augen, diese sofort mit viel Wasser ausspülen. Suchen Sie auch hier sofort einen Arzt auf und nehmen Sie eine Probe von dem Treibstoff mit! Lagern SieTreibstoff niemals in der Sonne, Explosionsgefahr!














Überprüfen Sie stets Ihre Akkus, bevor Sie Ihr Modell betreiben. Im Zweifelsfall die Akkus nachladen! Verbinden Sie niemals die beiden Pole eines Akkus ohne einen Verbraucher dazwischen, Sie verursachen damit einen KURZSCHLUSS! Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer, Explosionsgefahr! Beachten Sie, daß Elektro- und Verbrennungsmotoren beim Betrieb sehr heiß werden können, Verbrennungsgefahr!






Sorgen Sie stets für die Betriebssicherheit Ihres Modells. Bedenken Sie bitte, daß ausschließlich Sie dafür verantwortlich sind! Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben auf festen Sitz! Fassen Sie niemals in sich bewegende Antriebsteile, Veletzungsgefahr!





## 13. Teilezeichnungen

Für dieses Modell sind keine Teilezeichnungen verfügbar.



## 14. Ersatzteilverzeichnis

### 14.1 So bestellen Sie Ersatzteile:

Diese Liste soll Ihnen als Referenz dienen, wenn Sie Teile benötigen oder Ihr Modell aufrüsten wollen. So kommen Sie zu dem gewünschten Teil:

- Suchen Sie das benötigte Teil in der Bauanleitung oder in der Explosionszeichnung und notieren Sie die Teilenummer z.B. Nr. 91.
- Sehen Sie in der folgenden Liste unter Teil Nr.91 nach. Sie finden die Dämpferbrücke, vorne.
- Gehen Sie in der Tabelle weiter nach rechts. In der Spalte "Best. Nr." finden Sie unsere Ersatzteilnummer "GT-6", die Sie für Ihre Bestellung benötigen. Verwenden Sie ausschließlich diese Nummer für Ihre Bestellung!
- Wir haben verschiedene Teile zu Sets zusammengefaßt.
   Sie erhalten zusammen mit dem Querlenkerträger auch das Teil 127.
- Ihr Fachhändler hat die Teile in der Regel vorrätig oder wird sie kurzfristig bestellen.

Am Ende der Liste finden Sie noch eine Aufstellung der verfügbaren Tuningteile oder Karosserievarianten. Sie können damit Ihr Modell Ihren Anforderungen anpassen.

Wir liefern ausschließlich an den Fachhandel. Bitte sehen Sie von Anfragen oder Bestellungen direkt an uns ab.



Teil Nr.	Bezeichnung	Best. Nr.*	enthält:	Teil Nr.	Bezeichnung	Best. Nr.*	enthält:
16	E-Ring	W-5098	siehe Nr.160	66	Hülse	WBD-05	siehe Nr. 54
16	E-Ring	W-5099	siehe Nr.160	67	Führungsscheibe	LA-01	siehe Nr. 56
16	E-Ring E2,5	OT-39	Nr. 16x10	68	vorderer Riemen	LA-13	Nr. 68x1
19		LA-43	1		,	LA-13	II.
	Kugelpfanne 5,8 mm		Nr. 19x12	69	hinterer Riemen		Nr. 69x1
20	Kugel	W-5098	siehe Nr.160	70	Lager	LA-10	siehe Nr. 49
20	Kugel	W-5099	siehe Nr.160	71	Stift	LA-10	siehe Nr. 49
20	Kugel 5,8 mm, silber	OT-32	Nr. 20x10	72	Gleitlager 4x8 mm	1914	Nr. 72x10
21	Kugel 5,8 mm schwarz	OT-101	Nr. 21x10	73	Radachse, hinten	OT-18	Nr. 73x2
22	R/L Gewindestange 3x32		Nr. 22x2	74	Felgenmitnehmer	OT-19	Nr. 74x4
	mm	01111	INI. EZAZ			LA-63	
, I		0711140	1	75	Achsschenkelbolzen		Nr.75x2
23	R/L Gewindestange 3x40	O1W-12	Nr. 23x2	76	Achsschenkelbolzen	LA-21	Nr. 76x4
	mm			77	Halbwelle	OT-6	Nr. 77 x2
24	Servo Saver Feder	UM-43	Nr. 24x1	78	Querlenkerwelle, vorne	LA-20	Nr. 78, 79 x2,
25	Ständer	LA-23	Nr. 25 x1, Nr.		,		Nr. 80x4
			27x2	79	Querlenkerwelle, hinten	LA-20	siehe Nr. 78
26	Schaftbolzen	1 4 22					1
		LA-22	Nr. 26, 29x2	80	Achsträgerwelle	LA-20	siehe Nr. 78
27	Saver Achse	LA-23	siehe Nr. 25	81	Hintere Dämpferbrücke	LAW-07	Nr. 81x1
28	Servobasis	LA-17	Nr. 28, 30, 46 x1	82	Vordere Dämpferbrücke	LAW-06	Nr. 82x1
29	Flanschlager 3x6 mm	LA-22	siehe Nr. 26	83	Vorderer Achsträger,	OT-16	Nr. 83, 84x1
30	Lenkungsplatte	LA-17	siehe Nr. 28		rechts		
31	Gleitlager 5x8 mm	1915	Nr. 31x10	84	Vorderer Achsträger,	OT-16	siehe Nr. 83
32	Führungsplatte	LA-05		04		01-10	Sierie IVI. 63
			siehe Nr. 50		links	11/ 5000	
35	Diff. Gehäuse, vorne, A	LA-32	Nr. 35, 36 x1	85	Kardanwelle lang	W-5063	Nr.85x2
36	Diff. Gehäuse, vorne, B	LA-32	Nr. 35, 36 x1	86	Kugellager 5x10 mm	1901	Nr. 86x2
37	Diff. Gehäuse A	LA-33	Nr. 37, 38, 39, 40	87	Servo Saver A	OTW-10	Nr. 87, 88, 89
			x1				91, 92, 93, 94
38	Antriebsgehäuse A	LA-33	siehe Nr. 37				95, 96 x1, Nr.
39	Antriebsgehäuse B	LA-33	siehe Nr. 37				
	Diff. Gehäuse B			00	0. 0 0	OTW 40	90x2
10		LA-33	siehe Nr. 37	88	Servo Saver B	OTW-10	siehe Nr. 87
11	Riemenrad, klein	LA-11	Nr. 41, 42 x2	89	Servo Saver C	OTW-10	siehe Nr. 87
12	Führungsscheibe	LA-11	siehe Nr. 41	90	Hülse	OTW-10	siehe Nr. 87
13	Motorplatte	LA-62	Nr.43, 46, 47x1	91	Servohorn	OTW-10	siehe Nr. 87
13	Freilauf Vorderantrieb	LA-07	Nr. 43x1	92	Federring	OTW-10	siehe Nr. 87
16	Brücke	LA-62	siehe Nr.43	93	Servoadapter A	OTW-10	
17	Motorplatte	LA-62	siehe Nr.43			OTW-10	siehe Nr. 87
			I	94	Servoadapter B		siehe Nr. 87
18	Getriebedeckel	LA-35	Nr. 48x1	95	Servoadapter C	OTW-10	siehe Nr. 87
19	Schaftschraube	LA-10	Nr. 49, 71 x1, Nr.	96	Scheibe	OTW-10	siehe Nr. 87
			70x2	97	Spoiler Stütze	UMW-1	Nr. 97, 98, 99
50	Langmutter	LA-05	Nr. 50x1, Nr.		,		x2, Nr. 100x4
	o .		32x2	98	Spoilerträger	UMW-1	siehe Nr. 97
51	Hauptzahnrad 100Z	TM-07	Nr. 51x1	99	Versteifung	UMW-1	
4	Schaumstoffkappe	WBD-05					siehe Nr. 97
<sup>74</sup>	Schaumstonkappe	WDD-03	Nr. 54, 57, 58,	100	Scheibe	UMW-1	siehe Nr. 97
			61, 62, 66, 187,	101	Nylon Karosseriebolzen	OTW-9	Nr.101, 102x4
-			188 x1, Nr. 59,	102	Scheibe	OTW-9	siehe Nr.101
			65 x2, Nr. 63x10	103	Stoßfänger	OT-93	Nr.103x1
4	Schaumstoffkappe	WBD-06	Nr. 54, 61, 187	104	Achsträger, rechts	LA-28	Nr.104, 105,
			x1 Nr. 65 x2 Nr.				
				100	A abatuka an Balan	I A 00	198, 199x1
_	Kumallaman Oct 4	4044	64x10	105	Achsträger, links	LA-28	siehe Nr. 104
5		1911	Nr. 55x2	106	Achsschenkelträger	LA-59	Nr.106, 116x1
6		LA-01	Nr. 56, 67x2				Nr.154x2
7	Gelenk A	WBD-05	siehe Nr. 54	107	Vorderer Querlenker-	LA-30	Nr. 107, 108,
8	Gelenk B	WBD-05	siehe Nr. 54		sockel A		109, 110, 111
9		WBD-05	siehe Nr. 54				x1
0		WBD-03 WBD-04		100	Vordorer Ouerlands	1 4 20	
			Nr. 60x2	108	Vorderer Querlenker-	LA-30	siehe Nr. 107
1		WBD-05	siehe Nr. 54		sockel B		
1		WBD-06	siehe Nr. 54	109	Hinterer Querlenker-	LA-30	siehe Nr. 107
2	Kappe	WBD-05	siehe Nr. 54		sockel A		
3		LA-04	Nr.63x10	110	Hinterer Querlenker-	LA-30	siehe Nr. 107
3	•	WBD-05	siehe Nr. 54		sockel B 1°		SIGNO INT. 107
4	_	WBD-05		444		I A 20	alalas Nicido
5	_		siehe Nr. 54	111	Hinterer Querlenker-	LA-30	siehe Nr. 107
	DIUCKSCHEIDE	WBD-05	siehe Nr. 54	1	sockel B 2°		
5		WBD-06	siehe Nr. 54	1			

<sup>\*</sup> Verwenden Sie für Ihre Bestellung bitte ausschließlich die Bestell-Nr. wie hier angegeben.



Teil Nr.	Bezeichnung	Best. Nr.*	enthält:	Teil Nr.	Bezeichnung	Best. Nr.*	enthält:
112	Antennensockel	LA-29	Nr. 112x1, Nr.	160	Scheibe	W-5099	159, 163x4 Nr.160, 161,
	6		113, 114, 117 x2	160	Scheibe	W-5099	162, 164, 165,
113	Servoständer, lang	LA-29	siehe Nr. 112				166, 167, 169,
114	Servoständer, kurz	LA-29	siehe Nr. 112				171, 172, 173,
116	Achsschenkelträger	LA-59	siehe Nr.106	1			174, 175, 176,
117	Hülse	LA-29	siehe Nr. 112				177, 178, 179,
118	Querlenker, vorne	LA-26	Nr. 118, 119x2				
119	Querlenker, hinten	LA-26	siehe Nr. 118				180, 181, 185,
120	Getriebehalterung	LA-31	Nr. 120, 121,				200, 201x2,
			122, 123, 124 x1				Nr.16, 20, 159, 163x4
121	hinterer Ständer	LA-31	siehe Nr. 120	101	Onle aile a	W 5000	
122	mittlerer Ständer A	LA-31	siehe Nr. 120	161	Scheibe	W-5098	siehe Nr.160
123	mittlerer Ständer B	LA-31	siehe Nr. 120	161	Scheibe	W-5099	siehe Nr.160
124	Adapter	LA-31	siehe Nr. 120	162	C-Ring	W-5098	siehe Nr.160
125	Felge, vorne	W-5026	Nr. 125x2	162	C-Ring	W-5099	siehe Nr.160
126	Felge, hinten	W-5027	Nr. 126x2	163	Scheibe	W-5098	siehe Nr.160
127	Doppelseitiges	1840	Nr. 127x1	163	Scheibe	W-5099	siehe Nr.160
	Klebeband			164	Kolben	W-5098	siehe Nr.160
128	Klettband	LA-41	Nr. 128 x2	164	Kolben	W-5099	siehe Nr.160
129	dopp. Klebeband dünn	W-5038	Nr. 129x1, Nr.	165	Kolben	W-5098	siehe Nr.160
			145x2	165	Kolben	W-5099	siehe Nr.160
130	Akkuplatte	LA-25	Nr. 130 x1, Nr.	166	Kolben	W-5098	siehe Nr.160
			131 x2	166	Kolben	W-5099	siehe Nr.160
131	Akuplatte, kurz	LA-25	siehe Nr. 130	167	Kolben	W-5098	siehe Nr.160
132	Chassisbrücke	LA-61	Nr. 132x1	167	Kolben	W-5099	siehe Nr.160
134	Kabelbinder, klein	EF-37	Nr. 134x6	168	Dämpferachse mittel	W-5098	siehe Nr.160
135	Kabelbinder, lösbar	EF-39	Nr. 135x6	169	Dämpferachse lang	W-5099	siehe Nr.160
136	Antennenhülse	SD-79	Nr. 136x5	170	Dämpfergehäuse mittel	W-5098	siehe Nr.160
137	Schrauben-	1878	Nr. 137x2	171	Dämpfergehäuse lang	W-5099	siehe Nr.160
	sicherungslack			172	Dämpferkappe	W-5098	siehe Nr.160
139	Karosserie (ZX-R)	LA-60	Nr. 139x1	172	Dämpferkappe	W-5099	siehe Nr.160
140	High Traction Reifen,	W-5601	Nr. 140x2	173	Dämpferkappe	W-5098	siehe Nr.160
1	vorne			173		W-5099	siehe Nr.160
141	High Traction Reifen,	W-5602	Nr. 141x2	174		W-5098	siehe Nr.160
	hinten			174	Dämpferkappe mit Auge	W-5099	siehe Nr.160
142	Karosserie	LA-52	Nr. 142x1	175	Dichtung	W-5098	siehe Nr.160
143	Bodenwanne	LA-53	Nr. 143 x1	175	Dichtung	W-5099	siehe Nr.160
144	Heckspoiler weiß	39371W	Nr. 144x1	176	Einstellring	W-5098	siehe Nr.160
145	Reifeneinlage	W-5038	siehe Nr.129	176	Einstellring	W-5099	siehe Nr.160
146	Dekorbogen	LA-54	Nr. 146x1	177	Einstellring	W-5098	siehe Nr.160
147	Kreuzwerkzeug	1943	Nr. 147x1	177	Einstellring	W-5099	siehe Nr.160
148	E-Ring	LAW-12	Nr.148, 188, 190,	178	Einstellring	W-5098	siehe Nr.160
-	<u> </u>		191, 192, 193,	178	Einstellring	W-5099	siehe Nr.160
			194, 195, 196x1,	179	Einstellring	W-5098	siehe Nr.160
			Nr. 189x2	179	Einstellring	W-5099	siehe Nr.160
149	Karosserieklammer	EP-22	Nr. 149x5	180	Einstellring	W-5098	siehe Nr.160
153	Luftfilte rmit Aluplatte	OT-73	Nr.153x1	180	Einstellring	W-5099	siehe Nr.160
154	Scheibe 3x6x3mm	LA-59	siehe Nr.106	181	Halter	W-5098	siehe Nr.160
155	Scheibe 5 mm	OT-131	Nr. 155x20	181	Halter	W-5099	siehe Nr.160
156	Scheibe 8 mm	LA-40	Nr. 156x20	182	Kugelpfanne	W-5098	siehe Nr.160
158	konische	W-0141	Nr. 158x10	182	Kugelpfanne	W-5099	siehe Nr.160
	Unterlegscheibe 3mm			183	Dämpferfedern mittel	W-5013M	Nr.183x2
159	O-Ring	W-5098	siehe Nr.160	184	Dämpferfedern lang	W-5013L	Nr.184x2
159	O-Ring	W-5099	siehe Nr.160	185	Federhalter	W-5098	siehe Nr.160
160	Scheibe	W-5098	Nr.160, 161, 162,	185	Federhalter	W-5099	siehe Nr.160
.55			164, 165, 166,	186	Spurstangen 3x50mm	OTW-13	Nr.186x2
			167, 168, 170,	187	Kappe	WBD-05	siehe Nr. 54
			172, 173, 174,	187	Kappe	WBD-06	siehe Nr. 54
			175, 176, 177,	188	Feder	<b>LAW-12</b>	siehe Nr.148
			178, 179, 180,	188	Feder	WBD-05	siehe Nr. 54
			181, 185, 200,	188	Feder	WBD-07	Nr. 188x2
			201x2, Nr.16, 20,	189	Scheibe	<b>LAW-12</b>	siehe Nr.148
			,,,				L

<sup>\*</sup> Verwenden Sie für Ihre Bestellung bitte ausschließlich die Bestell-Nr. wie hier angegeben.



Teil Nr.	Bezeichnung	Best. Nr.*	enthält:
189 190 190 191 192 193 193 194 195 196 198 199 200 201 201	Druckscheibe Drucklager Drucklager Kugellager Druckscheibe Kupplungsbelag Kupplungsbelag Druckscheibe Achse Mitnehmer Achsträgeradapter Iks. Achsträgeradapter rts. Abstandshalter Abstandshalter Plastikmutter Plastikmutter Spezialfett für Kugeldiff Schrauben, Muttern, Schlüssel	H-3051 LAW-12 H-3051 LAW-12 LAW-12 LAW-12 LAW-12 LAW-12 LAW-12 LA-28 W-5098 W-5099 W-5099 W-5099 W-5099 39314 LA-58	siehe Nr. 189 siehe Nr.148 Nr. 190x1, Nr. 189 x4 siehe Nr.148 siehe Nr.148 Nr. 193x1 siehe Nr.148 siehe Nr.148 siehe Nr.148 siehe Nr.104 siehe Nr.104 siehe Nr.160 siehe Nr.160 siehe Nr.160 siehe Nr.160
15	. Tuningteile		
15.1	Tuningteile, bereits in	n Bausatz	enthalten
	Präzisions-Kugellager 5x10 mm  Die Reibung der Achsen u gegenüber Gleitlagern deu Präzisions-Kugellager 5x8 mm		
	Präzisions-Kugellager 4x8 mm Präzisions-Kugellager 8x14 mm	1903 1911	

	Teil Nr.	Bezeichnung	Best. Nr.*	enthält:
--	-------------	-------------	---------------	----------

## 15.2 Tuningteile, nicht im Bausatz enthalten

Wir führen ein breites Reifensortiment zur Anpassung an verschiedene Einsatzgebiete.

W-5641M

Vorderreifen H-Pin	8
weich	W-5631S
mittel	W-5631M
Hinterreifen H-Pin	
weich	W-5641S



Vorderreifen Micro Block

weich W-5632S mittel W-5632M

Hinterreifen Micro Block

weich W-5642S mittel W-5642M



Motorritzel, 17 Zähne W-0117

Im Austausch gegen das Originalritzel. Kleine Ritzel = hohe Beschleunigung Große Ritzel = hohe Endgeschwindigkeit



Motorritzel, 18 Zähne	W-0118
Motorritzel, 19 Zähne	W-0119
Motorritzel, 21 Zähne	W-0121
Motorritzel, 22 Zähne	W-0122
Motorritzel, 23 Zähne	W-0123
Motorritzel, 24 Zähne	W-0124
Motorritzel, 25 Zähne	W-0125



Teil Bezeichnung Best. enthält: Nr. \*

## Dünnes Siliconoel

1953

Im Austausch gegen das standard Dämpferoel erzielen Sie weichere Dämpfungseigenschaften und ein sensibleres Ansprechverhalten.



# Mittleres Siliconoel 300/400

1954

Im Austausch gegen das standard Dämpferoel erzielen Sie normale Dämpfungseigenschaften und ein sensibleres Ansprechverhalten. Für rauhe Asphaltpisten.

# Hartes Siliconoel 500/600

1955

Im Austausch gegen das standard Dämpferoel erzielen Sie harte Dämpfungseigenschaften. Für Glattbahnpisten.

#### Siliconoel-Set 150/250/350


1957

Im Austausch gegen das standard Dämpferoel. Universal Set für die meisten Anwendungen.

# Hauptzahnrad, feinverzahnt

LA-2

Geringerer Verschleiß und leiseres Laufverhalten gegenüber den 48er Modulen. (Nur zusammen mit W-5085 bis 95)



# Motorritzel, 15 Zähne feinverzahnt

W-5085

(siehe LA-2)



Motorritzel, 15 Zähne

W-5085

... bis 25 Zähne

W-5095

Teil Bezeichnung Best. enthält: Nr.\*

#### Motor LE MANS Pro High Speed

2481

WET Magnete in 1,3 mm Stahlgehäuse, handgewickelter Anker



#### Motor LE MANS Pro High Torque

2483

Wie 2481 jedoch mehr Drehmoment, bis 9,6 V belastbar



#### Motor LE MANS Pro HF Torque Competition

70317

13 Turn Motor vierfach gewickelt, doppelt kugelgelagert, für kurze schwierige Strecken



#### Motor LE MANS Pro HF Speed

70321

10 Turn Motor mit enormer Drehzahl, doppelt kugelgelagert, für lange leichte Strecken










# Tuning für Technik und Optik










1707 gelb






POLYCA Lexanfarben







<sup>\*</sup> Verwenden Sie für Ihre Bestellung bei Ihrem Hachhändler bitte ausschließlich die Bestell-Nr. wie hier angegeben.



Das breite Sortiment im High End Fernlenkmodellbau.

## Fahrzeuge mit Elektroantrieb:

Formel 1 1:10 Scale Rennfahrzeuge
1:10 Scale Rallye Fahrzeuge
Wettbewerbstrucks
Wettbewerbsbuggies
Monstertrucks
1:9 4WD Scale Fahrzeuge
1:8 Motorräder

## **Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor:**

Rallye Fahrzeuge
Formel 1 1:8 Rennfahrzeuge
1:9 Off-Road Fahrzeuge
Trucks
1:8 Scale Modelle
Wettbewerbsbuggies

**Großmodelle mit Verbrennungsmotor 1:5/1:6** 

**Elektro Flugmodelle** 

Flugmodelle mit Verbrennungsmotor

Helicopter mit Elektroantrieb

Helicopter mit Verbrennungsmotor

**Speedboote** 

Segelboote

Copyright: KYOSHO Deutschland, 24568 Kaltenkirchen

Printed in Germany 199\$

Bestellnummer 30436

Technische Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich! Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf unserer ausdrücklichen Genehmigung.



